



电源线: 22AWG 1015# 105°C 600V E204893/189674



标签内容 (label)

35420-127V-60Hz
2021-XX-XX

电气原理图
Electrical diagrams



电机外观要求: Motor Appearance requirement:

- 1、电机轴表面光亮、无损伤、无锈迹。
Motor shaft surface brightness, no scratch & rust.
- 2、螺丝紧固、不松动, 松脱扭力 $\geq 5\text{Kgf}\cdot\text{cm}$, 碳套不松动, 安装螺孔标准。
Screw tighten, unfasten torque $\geq 5\text{Kgf}\cdot\text{cm}$; No loosen brush cage."
- 3、引线拉脱力 $\geq 3\text{Kg}$ 。
Leadwire pull-out force $\geq 3\text{Kg}$."
- 4、尼龙扎带绑扎牢固, 温控器与线圈贴合紧密。
Nylon cable ties fastened, Thermal protector fit tight with winding"
- 5、定子线圈包扎紧固, 浸漆均匀, 无漆瘤。
Stator winding tighted, insulating varnish evenly distributed."
- 6、电机外观良好, 铁芯无锈斑、伤痕、残缺; 无变形。
Motor Appearance good, no rust, scratch and deformation allowed."
- 7、接地符号标识清楚, 电机印章或铭牌字体工整、清晰。
The Grounding mark clearly, motor label clearly"

2		一般尺寸公差 $X \pm 0.2$ $X.X \pm 0.1$ $X.XX \pm 0.05$ 角度 $\pm 20'$ 圆角和倒角 0.5	TEAMWORK GLOBAL GROUP LTD
1			
CHG	DESCRIPTION	MATERIAL	品名: Y16-HC5420127-F-3S 搅拌机电机外形图
修改	说明		品号:
DRAWN		SCALE A4	UNIT mm
绘制			
CHECKED		SIZE A4	页次: 3
校对			
APPROVED			版本: A/0
批准			